



## INSPECTIERAPPORT CTA-CW

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>JUSTITIELE ORGANISATIE</b>        | Ophoudcellen en een ophoudkamer  |
| <b>LOCATIE</b>                       | Politiebureau Garipitoweg  |
| <b>INSPECTIEDOEL</b>                 | Doel van het inspectiebezoek was om door eigen waarneming, de toestand van de ingeslotenen in de ophoudcellen en in de ophoudkamer te kunnen beoordelen  |
| <b>INSPECTIEDATUM</b>                | 4 oktober 2017   |
| <b>TOETSINGSKADER/METHODE</b>        | CTA-CW hanteert als toetsingskader (internationale) wet- en regelgeving, richtlijnen en standaarden. De commissie maakt bij een inspectiebezoek gebruik van een model Inspectie Verslag.   |
| <b>AANLEIDING INSPECTIE</b>          | Gepland aangekondigd bezoek.   |
| <b>TOESTAND VERBLIJF/HUISVESTING</b> | <p>De ophoudcellen en een ophoudkamer zijn gelokaliseerd in het politiebureau te Garipitoweg. De ophoudcellen zijn ruim van opzet en bieden in de meeste gevallen de mogelijkheid om jeugdigen/vrouwen en mannen van elkaar te scheiden.</p> <p>De cellen zijn geplaatst in drie delen van het gebouw. In alle celgroepen zijn er een of meerdere cellen buiten gebruik. De hygiëne buiten de bruikbare cellen alsmede de luchtkwaliteit wordt slecht beïnvloed doordat de ongebruikte cellen gebruikt worden voor opslag van goederen die vrij stoffig van aard zijn.</p> |
| <b>TOESTAND VEILIGHEID</b>           | Een ontruimingsplan ontbreekt. Het is niet ondenkbaar dat ingeslotenen vergeten worden bij een calamiteit.   |
| <b>TOESTAND VERZORGING</b>           | Er was een ingeslotene, een minderjarige die sliep. De CTA had daarom geen contact met de ingeslotene.   |
| <b>TOESTAND BEJEGENING</b>           | Er is sprake van een slechte ventilatie doordat de luchttoevoer in de cellengroepen beperkt is en ook doordat lege ruimtes worden gebruikt voor materiaal opslag. Zelfs een motorfiets in gebruik werd in de gang geparkeerd.  |
| <b>BESCHOUWING</b>                   | Met name het ontbreken van een ontruimingsplan en een centraal systeem om de bezetting van de cellen te kunnen monitoren zijn niet acceptabel.   |



|   |   |
|---|---|
| <b>CONCLUSIE</b>  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Er dient op korte termijn een calamiteitenplan te worden gemaakt. De veiligheid van een ingeslotene kan nu niet gegarandeerd worden bij een calamiteit.</li><li>2. Brandbestrijdingsmiddelen als mede ontruimingsroutes en het verzekeren dat ook de ingeslotenen veilig ontruimd worden dienen "in place" te zijn.</li><li>3. De ventilatie van de cel groepen is onvoldoende en dient aangepakt te worden. Gedurende het korte verblijf in de ruimte was een temperatuurswijziging reeds waarneembaar.</li><li>4. Er dient een centraal systeem te zijn om de bezetting van de cellen te kunnen monitoren.</li></ol> |
| <b>VOORSTEL<br/>VERBETERPUNTEN</b>                        | 1. Bedrijfsnoodplan/ontruimingsplan/ brandveiligheid  |
| <b>DATUM BESPREKING<br/>INSPECTIE MET<br/>ORGANISATIE</b> | 12 mei 2018   |
| <b>DATUM INLEVERING<br/>VERBETERPLAN</b>                  | Niet ingeleverd.  |
| <b>STATUS UITVOERING<br/>VERBETERPLAN</b>                 |   |