



INSPECTIERAPPORT CTA-CW

JUSTITIELE ORGANISATIE	Ophoudcellen en een ophoudkamer
LOCATIE	In het gebouw van het Hof van Justitie
INSPECTIEDOEL	Doel van het inspectiebezoek was om door eigen waarneming, de toestand van de ingeslotenen in de ophoudcellen en in de ophoudkamer te kunnen beoordelen
INSPECTIEDATUM	10 mei 2017
TOETSINGSKADER/METHODE	CTA-CW hanteert als toetsingskader (internationale) wet- en regelgeving, richtlijnen en standaarden. De commissie maakt bij een inspectiebezoek gebruik van een model Inspectie Verslag.
AANLEIDING INSPECTIE	Gepland aangekondigd bezoek.
TOESTAND VERBLIJF/HUISVESTING	<p>De ophoudcellen en een ophoudkamer zijn gelokaliseerd in het gebouw van het Hof van Justitie. Deze ophoudruimtes worden gebruikt om, zowel arrestanten als gevangenen die daar meestal ter voorgeleiding aanwezig zijn, op te houden.</p> <p>De capaciteit van de ophoudruimtes bestaat uit: Twee ophoudcellen bestemd voor mannen, met ruimte voor 10 arrestanten; Een provisorisch ingerichte (ophoud)ruimte (2x3m) bestemd voor de vrouwen en minderjarigen, met ruimte voor 4 personen; Een ophoudkamer bestemd voor minderjarigen/ vrouwen en als ontmoetingsruimte met de raadsman.</p> <p>De twee ophoudcellen die bestemd zijn voor het ophouden van de mannen zijn in orde bevonden. Ze zijn twee nieuwe (verbouwde) cellen. De ophoudruimte die bestemd is voor de vrouwen en minderjarigen laat te wensen over. De ruimte is te klein voor 4 personen. De luchtcirculatie is onvoldoende. De ruimte is wel schoon, maar is ongeschikt om meerdere personen in te plaatsen.</p>
TOESTAND VEILIGHEID	<p>De opzet van een ontruimingsplan en het aantrekken van bedrijfshulpverleners (BHV'ers) zijn in de maak. Wanneer het plan is afgerond, zal het personeel snel kunnen beginnen met de periodieke ontruimingsoefeningen.</p> <p>De transportmiddelen voor het vervoer van ingeslotenen zijn ontoereikend voor hun taak en verdienen urgente aandacht.</p>



TOESTAND VERZORGING	Door de drukte bij binnenkomst en het verblijf van de aanwezige arrestanten, was het niet mogelijk om een uitgebreid gesprek met een of meer arrestanten te voeren. Ondanks de drukte verliep alles toch ordelijk. De commissieleden hebben de indruk dat de verzorging verder goed is te noemen.
TOESTAND BEJEGENING	De ophoudruimte bestemd voor vrouwen en minderjarigen is te klein; zonder ramen en dus met een slechte ventilatie. Er is geen toilet in de ruimte.
BESCHOUWING	De ophoudruimtes zijn gehuisvest in het gebouw van het Hof van Justitie. Voordeel hiervan is dat deze ruimtes recentelijk zijn verbouwd en goed worden onderhouden.
CONCLUSIE	De (nieuwe) ophoudcellen bestemd voor het ophouden van mannen zijn in orde bevonden. De ophoudruimte die bestemd is voor de vrouwen en minderjarigen, is te krap voor 4 personen. De luchtcirculatie is hierdoor onvoldoende. Om benauwdheid te voorkomen, wordt in deze situatie continu de deur van deze ophoudruimte half open gelaten. Om de veiligheid van de arrestanten tijdens het transport te garanderen, dient zo spoedig mogelijk tenminste één nieuw transportmiddel te worden aangeschaft. Er is geen noodplan bij gevallen van brand, aardbeving e.d. en dus worden er ook geen oefeningen gehouden.
VOORSTEL VERBETERPUNTEN	<ol style="list-style-type: none">1. verbeteren ophoudcellen vrouwen2. oplossing voor capaciteitsprobleem3. meubilair sealen tegen contrabande4. veiligheid transportmiddel VAN5. Bedrijfsnoodplan/ontruimingsplan/ brandveiligheid6. perimeter controle en interne beveiliging/afleggen wapens7. grotere maat boeien
DATUM BESPREKING INSPECTIE MET ORGANISATIE	6 juni 2017
DATUM INLEVERING VERBETERPLAN	22 september 2017
STATUS UITVOERING VERBETERPLAN	